



RAPPORT VAN EEN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN PBM-TOEBEHOREN

Algemene gegevens:

Plaats van het onderzoek:	Damplein 35, 2060 ANTWERPEN		
Specificatie:	/		
Opdrachtgever:	El Circo D'ell Fuego, Brusselstraat 51, 2018 ANTWERPEN		
Beheerder:	/		
Aanwezige personen:	/		
Agent-bezoeker:	Kurt Sadones	Datum controle: 23/06/2022	Datum rapport: 29/06/2022

Aard van het onderzoek:

Type onderzoek:	Periodieke controle
Periodiciteit:	Jaarlijks
Datum laatste jaarlijks onderzoek:	/

Gegevens van de installatie/het toestel:

Algemene omschrijving:	Zie Excel-lijst	Algemene beschrijving:	PBM
Fabricatie- / Serienummer:	Zie nota's	Merk:	Zie lijst
CE-markering:	Aanwezig		

Algemene informatie

Nieuwe personenliften moeten onderworpen worden aan een eindcontrole volgens de voorschriften van de richtlijn liften 2014/33/EU; Bestaande personenliften moeten onderworpen worden aan een risicoanalyse en/of een regularisatiekeuring door een EDTC, volgens het KB van 09/03/2003 (gewijzigd door het KB van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012); Hefwerktuigen, en in voorkomend geval hefgereedschappen, moeten onderworpen worden aan een onderzoek voor (her)indienststelling door een EDTC, in overeenstemming met art. 280 van het ARAB. Na elke belangrijke wijziging of herstelling van dergelijk toestel is eveneens een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC vereist. Het verslag van het onderzoek voor (her)indienststelling dient steeds voorgelegd te kunnen worden.; Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen moeten na het stuiten van de val van een persoon onderworpen worden aan een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC, volgens het KB van 13/06/2005. - Nieuwe personenliften moeten onderworpen worden aan een eindcontrole volgens de voorschriften van de richtlijn liften 2014/33/EU - Bestaande personenliften moeten onderworpen worden aan een risicoanalyse en/of een regularisatiekeuring door een EDTC, volgens het KB van 09/03/2003 (gewijzigd door het KB van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012) - Hefwerktuigen, en in voorkomend geval hefgereedschappen, moeten onderworpen worden aan een onderzoek voor (her)indienststelling door een EDTC, in overeenstemming met art. 280 van het ARAB. Na elke belangrijke wijziging of herstelling van dergelijk toestel is eveneens een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC vereist. Het verslag van het onderzoek voor (her)indienststelling dient steeds voorgelegd te kunnen worden. - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen moeten na het stuiten van de val van een persoon onderworpen worden aan een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC, volgens het KB van 13/06/2005. Periodiciteit: Voor de ondernemingen die onderworpen zijn aan het ARAB krachtens Art. IV.2-14 van boek IV titel II van de codex over het welzijn op het werk, is de periodiciteit voor de controle van hefwerktuigen minimum 3 maanden, in overeenstemming met art. 281 van het ARAB. Bovendien is een jaarlijkse controle van de mechanismen en de structuren vereist. Voor het ander materiaal wordt de periodiciteit bepaald door de artikels van de reglementering zoals weergegeven in de lijst "Omschrijving van het onderzoek" of door het contract. Voor personenliften is de periodiciteit van de preventieve inspectie tenminste driemaandelijks of onder bepaalde voorwaarden jaarlijks, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie.	
--	--

Besluit van het onderzoek (voor eventuele vaststellingen, zie pagina 2 van dit rapport):

Besluit C: Het materiaal (toestel) kan niet veilig meer gebruikt worden ten gevolge van de opmerking. Het materiaal (toestel) mag slechts opnieuw in dienst gesteld worden nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.
Het eerstvolgende onderzoek dient uitgevoerd te worden ten laatste: Zie besluit

De agent-bezoeker: 	Voor de technisch directeur: 
--	--

Omschrijving van het onderzoek - Algemeenheden

Type installatie	Wetgeving	Interne checklist
Personenliften	KB 09/03/2003; Richtlijn 2014/33/EU	QDOC/HEF/301- 302
Hoogwerkers	Codex boek IV ; ARAB art. 268, 269bis, 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/202
Personenbouw liften	Codex boek IV ; ARAB art. 268, 272, 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/207
Beweegbare hangstelling	Codex boek IV ; ARAB art. 452, 453, 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/212
Transportplatform	Codex boek IV ; ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/208
Arbeidsmiddelen (heffen personen)	Codex boek IV ; ARAB art. 453, 280, 281, 267; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/220
Torenkraan, bouwkraan	ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/203
Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/204-205 & 206
Zwenkkraan, takel, portaalkraan	ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/206
Hijs- of hefgereedschap	ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/201
Goederenlift	Codex boek IV ; ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/303
Fabriekslift	Codex boek IV ; ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/303
Materiaalliften	Codex boek IV ; ARAB art. 280, 281; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/207
Hefbruggen	Codex boek IV ; ARAB art. 283bis; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/209
Graafmachine (heffen lasten)	Codex boek IV ; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/210
PBM's	Codex boek IX; Richtlijn 89/686/EEG	QDOC/HEF/401
Ankerlijnen	Codex boek IX; Richtlijn 89/686/EEG	QDOC/HEF/401
Metalen gordijnen	ARAB 662; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/103
Heftruck	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/211
Heftafel	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/209
Laadklep	Codex boek IV Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/209
Werkplatform	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/208
Roltrappen en -paden	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/304
Ladders en stellingen	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/102
Hefbruggen	Codex boek IV; Richtlijn 2006/42/EG	QDOC/HEF/209

UITGEVOERDE TESTEN EN PROEVEN

Niet van toepassing.

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen/Inbreuken (geven aanleiding tot een besluit, anders dan een A besluit):

3.1 Agemene staat: Door slijtage aan het textiel van het PBM dient deze meteen uit dienst worden genomen. Uitleg: Touwen vertonen teveel vervorming(verdikking) en vezels van het textiel komen los : Uit dienst nemen
--

VASTSTELLINGEN: Nota's (enkel informatief, en geven niet noodzakelijk aanleiding tot een besluit, anders dan een A-besluit):

• Dit rapport is van toepassing op atikels met volgende serienummers: Ell Circo D'ell Fuego PBM 23&24/06/2022
